



Правила зберігання труби

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ

1.1 Рукави повинні зберігатися в закритих сухих приміщеннях за температури від мінус 5 °С до плюс 30 °С.

1.2 Вплив прямих сонячних променів на рукави в період зберігання і транспортування не допускається.

2. Рукави складаються в стопки не більше семи бухт одна на одну. При цьому не менш ніж два рази на тиждень бухти рукавів слід перекладати (верхню бухту - вниз, наступну зверху бухту - на неї і т.д.). Це дозволяє уникнути напруги в спіралі, особливо в теплу пору року, і подальшого її руйнування.

3. При знаходженні при знижених температурах рукави стають дуже крихкими, тому звертатися з рукавами потрібно дуже обережно, не наражати на рукави деформації і ударам. Перед монтажем або розмотуванням в таких випадках рукав повинен бути витриманий при температурі + 15-20 °С протягом не менше 24 годин.